


Fotos vom derzeitigen Zustand des Kunstwerkes am Haupteingang des Rathauses in Plauen




Zustand nach Entfernung Füllmörtel am 15.03.2019



Zustand am 08.04.2019 nach Anlegen einer Probefläche



Zustand nach Anlegen einer Probefläche



Zustand nach Anlegen einer Probefläche



Nahaufnahme der Probestfläche